


# Reslöv, H4

16/12/2014



Reslöv

| <b>ID</b>                      | <b>H4</b> |
|--------------------------------|-----------|
| Namn                           | Reslöv    |
| Åker (ha)                      | 220       |
| Åker (%)                       | 92        |
| Bebyggt (ha)                   | 0         |
| Bebyggt (%)                    | 0         |
| Övrigt (ha)                    | 20        |
| Övrigt (%)                     | 8         |
| Total area (ha)                | 240       |
| Vattendrag (m)                 | 0         |
| Vattendrag (m/ha)              | 0         |
| Kulverterat (m)                | 3 200     |
| Kulverterat (m/ha)             | 13        |
| Markläckage N (ton/år)         | 7         |
| Markläckage P (kg/år)          | 79        |
| Infiltrationskänslig jord (ha) |           |
| Infiltrationskänslig jord (%)  |           |
| Erosionsrisk                   | ja        |
| Dagvattenutsläpp (antal)       | 0         |
| Enskilda avlopp (antal byar)   | 0         |